

监理检查记录表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号： 004

施工单位	中国核工业二三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.18	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区支架、组件安装时，对已完成区域进行检查。		
存在问题	发现部分螺栓未紧固到位，组件参差不齐。		
整改要求	必须将所有螺栓全部紧固，同时应保证组件的美观。		
检查人	王磊	施工项目部 签收人/日期	董个日 2017.7.18
整改情况	已按要求整改完成		
	整改负责人：董个日 日期 2017.7.19		
复查意见	整改结果，符合要求		
	复查人：王磊 日期 2017.7.19		