

监理检查记录表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号： 005

施工单位	中国核工业二三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.21	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区接地扁铁敷设时，对接地沟深度、扁铁搭接面积进行检查		
存在问题	部分接地沟深度，与设计图纸要求不符		
整改要求	要求按照图纸要求进行加深。		
检查人	孙富斌	施工项目部 签收人/日期	刘清 2017.7.21
整改情况	已按照图纸要求进行整改		
	整改负责人：刘清 日期 2017.7.22		
复查意见	整改结果符合图纸要求		
	复查人：孙富斌 日期 2017.7.22		