

监理检查记录表

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50mwp 农业光伏电站项目

编号: 006

施工单位	广西兴能电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.8.5	检查地点	升压站综合楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对综合楼墙面抹灰、地砖铺设进行检查。		
存在问题	发现少数墙体部分平整度偏差较大,地面砖少数地方出现空鼓现象。		
整改要求	要求施工必须整改到位,满足相关规范要求。		
检查人	孙富斌	施工项目部 签收人/日期	王智彪 2017.8.3
整改情况	已按规范要求整改到位。 整改负责人: 王智彪 日期 2017.8.5		
复查意见	整改结果符合设计及规范要求。 复查人: 孙富斌 日期 2017.8.6		