

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 国网清河县供电公司2016年配网工程 编号: 001

施工单位	北京中电联电力建设有限公司	监理单位	常州工程
检查时间	2017年8月24日	检查地点	2016年
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场巡视		
存在问题	1. 同一排列区出线柜间隔间距不齐整。 2. 边柜块安装不符合要求(开压靠, 查余物) 3. 主母上抱箍(小)使用热镀锌螺栓。 4. 接地扁铁焊接区处理, 所有扁铁漆未清理。 5. 母线柜上有积水, 防水皮套未安装。 6. 母线柜下门未封堵, 接地线未固定。		
整改要求	要求施工方立即整改。 详见监理通知单: VC-FP-T-20-001		
检查人	常新	施工项目部 签收人/日期	刘国平
整改情况	母线柜更换, 其它已整改。		
复查意见	 整改负责人: 常新 日期: 2017.8.30 复查人: 常新 日期: 2017.8.30		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。