


安全检查记录表

工程名称：绍兴八方纺织有限公司 1262.8KWp 分布式光伏发电项目

编号：BFFZ-ZHJL-JCJL-20171224

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/12/24	检查地点	八方纺织项目施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	八方纺织项目现正进行对我方所下发监理通知单整改事宜，检查施工现场屋面脚手架是否松动，后期维护通道是否做防护，现场施工人员是否采取安全防护措施，施工现场消防器材是否配备齐全、到位等；		
存在问题	1、 配电房绝缘器材配备不齐全； 2、 施工现场未做后期维护通道；		
整改要求	1、 对配电房绝缘器材清点补充，配备齐全； 2、 在屋面搭建安全防护通道，以便后期维护施工； 3、 在雨天或屋面有霜的情况下杜绝施工；		
检查人		施工项目部 签收人/日期	生慧勇 2017.12.24
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

