

安全检查记录表

工程名称: 浙江华宇纸业 8mw 分布式光伏发电项目

编号: HYZY-ZHJL-JCJL-20171229

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/12/29	检查地点	华宇纸业项目施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	华宇纸业项目现正进行对我方所下发监理通知单整改事宜, 检查施工现场屋面脚手架是否松动, 后期维护通道是否做防护, 现场施工人员是否采取安全防护措施, 施工现场消防器材是否配备齐全、到位等;		
存在问题	1、个别施工人员未采取安全防护措施进行施工; 2、施工现场未做后期维护通道; 3、配电房绝缘器材配备不齐全;		
整改要求	1、要求总包单位安排现场负责人驻场, 督促施工班组安全文明施工, 安全防护措施必须落实到每个人; 2、对配电房绝缘器材清点补充, 配备齐全; 3、加强对现场施工人员安全知识培训, 增强安全意识; 4、在屋面搭建安全防护通道, 以便后期维护施工; 5、在雨天或屋面有霜的情况下杜绝施工;		
检查人	张林, 孙金龙	施工项目部 签收人/日期	生懋勇 2017.12.29
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 生懋勇 日期 2018.1.19		
复查意见	无 复查人: 张林 日期 2018.1.19		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建