



GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 绍兴八方纺织有限公司 1262.8KWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-20170711

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.11		检查地点	八方纺织施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	八方纺织项目今日开始搭建脚手架, 以及对现场施工人员进行技术、安全交底等, 今天主要检查交底情况以及脚手架搭建是否合格。			
存在问题	1. 脚手架搭建不合格, 不牢固。 2. 技术、安全等交底不到位。 3. 施工人员安全措施不到位。			
整改要求	1. 脚手架搭建须严格按照规范。 2. 技术、安全交底等必须到位。 3. 安全措施需到位, 安全文明施工。			
检查人	张栋	施工项目部 签收人/日期	 2017.7.11	
整改情况	已按要求整改  整改负责人: 2017.7.13 日期			
复查意见	无 复查人:  日期 2017.7.13			

