

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 绍兴八方纺织有限公司 1262.8KWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-20170718

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.18		检查地点	八方纺织施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查八方纺织施工现场夹具安装情况, 以及现场施工人员是否安全文明施工。			
存在问题	施工现场夹具安装过程中, 部分夹具未紧固到位, 且施工现场发现烟头。			
整改要求	全面排查夹具安装情况, 对松动夹具进行紧固处理, 并杜绝施工人员在施工现场吸烟等。			
检查人	张栋	施工项目部 签收人/日期	张栋 2017.7.18	
整改情况	已按 要求 整改 整改负责人: 张栋 日期 2017.7.23			
复查意见	无 复查人: 张栋 日期 2017.7.23			

