

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 绍兴八方纺织有限公司 1262.8KWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-20170725

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.23.		检查地点	1号织架施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查施工现场导轨及组件安装情况, 以及现场施工人员是否安全文明施工。			
存在问题	施工现场导轨及组件个别地方没有规范作业, 并且压块固定不牢固。 施工现场施工废料、垃圾等回收不及时。			
整改要求	对已装好部分排查整改, 暂未装部分加强注意, 避免类似问题发生, 并对施工过程中产生垃圾及时清理。			
检查人	张林	施工项目部 签收人/日期	王超 2017.7.25	
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 王超 日期: 2017.7.30			
复查意见	无 复查人: 张林 日期: 2017.7.30			

