

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江华宇纸业 8mwp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJCJLB-20170713

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.13		检查地点	华宇纸业施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	华宇纸业今日开工, 主要检查施工单位对现场施工人员进行安全技术交底情况, 以及现场能否落实文明施工。			
存在问题	对现场施工人员进行安全技术交底不到位, 安全防护措施配备不齐全等。			
整改要求	1. 安全技术交底工作必须到位。 2. 保证施工人员安全文明施工。 3. 安全防护措施必须配备齐全。			
检查人	张栋	施工项目部 签收人/日期	史建忠 2017.7.13	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			

