

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江永盛薄膜科技有限公司 10.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：YSBM-ZHJL-JCJL-20170825

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/08/25	检查地点	永盛薄膜项目施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视施工现场，对现场施工人员进行安全培训，确保施工人员生命安全。 现场厂房已完成三间加固施工工作，现场正在加紧施工。		
存在问题	1、现场施工人员安全措施仍然不到位，不戴安全帽、无安全带登高作业、临时用电无警示牌等现象依旧存在。 2、现场施工人员在施工过程中，碰坏厂区监控设备。 3、现场施工材料随处堆积，施工所用工具随意摆放。		
整改要求	1、要求总包方对现场施工人员加强安全施工教育，在必要的情况下进行经济处罚。 2、施工中碰坏厂区设备，要求施工人员立即对厂区进行沟通、赔偿。 3、要求施工人员整理好施工材料，管理好自己的施工工具。		
检查人	张栋	施工项目部 签收人/日期	王继成
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

