

监理检查记录表

工程名称: 浙江永盛薄膜科技有限公司 10.8MWp 分布式光伏发电项目

编号: YSBM-ZHJL-JCJL-20170825

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/08/25	检查地点	永盛薄膜项目施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	巡视施工现场, 对现场施工人员进行安全培训, 确保施工人员生命安全。 现场厂房已完成三间加固施工工作, 现场正在加紧施工。		
存在问题	1、现场施工人员安全措施仍然不到位, 不戴安全帽、无安全带登高作业、临时用电无警示牌等现象依旧存在。 2、现场施工人员在施工过程中, 碰坏厂区监控设备。 3、现场施工材料随处堆积, 施工所用工具随意摆放。		
整改要求	1、要求总包方对现场施工人员加强安全施工教育, 在必要的情况下进行经济处罚。 2、施工中碰坏厂区设备, 要求施工人员立即对厂区进行沟通、赔偿。 3、要求施工人员整理好施工材料, 管理好自己的施工工具。		
检查人	张梅	施工项目部 签收人/日期	王超 2017.8.25
整改情况	已整改完毕。 整改负责人: 王超 日期: 2017.8.30		
复查意见	无。 复查人: 张梅 日期: 2017.8.30		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建