

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江永盛薄膜科技有限公司 10.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：YSBM-ZHJL-JCJL-20171123

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/11/23	检查地点	永盛薄膜项目施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 对 8 号屋面夹具、导轨安装现场进行检查； 2. 现场共 22 人进行导轨夹具安装。		
存在问题	1. 个别现场人员安全防护措施不到位； 2. 现场夹具有个别安装不牢固。		
整改要求	1. 要求总包单位对现场施工人员安全意识教育，并要求现场施工人员安全文明施工。 2. 对屋面夹具自检一遍，有不牢固现场及时整改。		
检查人	张梅，孙金龙	施工项目部 签收人/日期	朱慧勇 2017.11.23
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

