


GFDZJBM14：监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南京夏普电子有限公司 2.24MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号:002

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程 股份有限公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.08.02	检查地点	物流栋
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	现场施工检查：支架基础浇筑及预埋螺栓。		
存在问题	预埋螺栓参差不齐。		
整改要求	要求施工单位现场管理人员，加强施工质量管理，严格控制预埋螺栓的深度。		
检查人	王健 2017年8月2日	施工项目部 签收人/日期	 2017.8.2
整改情况	<p>预埋螺栓深浅一致</p> <p>整改负责人：王健</p> <p>日期 2017.8.5</p> 		
复查意见	<p>复查人：日期</p>		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。