

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 南京夏普电子有限公司 2.24MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: 004

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2017.08.04.		检查地点	新南三
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场施工检查: 支架安装情况。			
存在问题	经检查, 新南三屋面个别斜梁角度在 16° 后立柱垂直符合要求。			
整改要求	后立柱与基础面垂直 90° , 斜梁角度保持在 $\pm 15^{\circ}$			
检查人	王健, 2017年8月4日.	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	斜梁角度已调整 整改负责人: 王健 日期: 2017年8月4日			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。