

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 承田汽车配件工业(浙江)有限公司 332.13Kwp 分布式光伏发电项目 编号: 003

施工单位	浙江京禾电力工程技术有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监有限公司
检查时间	2017/9/17		检查地点	承田汽配件工业有限公司
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	支架安装, 桥架、接地的安装质量及完成情况			
存在问题	1、接地扁铁有部分切割部位未做防腐处理			
整改要求	1、要求总包单位进场施工时及时按规范要求整改			
检查人	段光林, 叶晓翠		施工项目部 签收人/日期	陈伟 2017.9.17
整改情况	待整改 整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	待整改 复查人: _____ 日期: _____			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。