

监理检查记录表

工程名称: 嘉善聚晖新能源有限公司 1599.5Kwp 分布式光伏发电、浙江宏嘉实业有限公司项目

编号: 001

施工单位	浙江东永电力工程技术有限公司		监理单位	常州上衡监理
检查时间	2017.8.12		检查地点	宏嘉实业有限公司
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	检查宏嘉安全问题。			
存在问题	发现宏嘉屋面爬梯未按要求做防护。 存在严重安全问题。			
整改要求	要求施工方对爬梯做好防护网,并予以加固。			
检查人	段光林, 任明义		施工项目部 签收人/日期	周绪涛 2017.8.12
整改情况	未完成。 整改负责人: 周绪涛 日期 2017.8.12			
复查意见	待整改, 要求尽快完成。 复查人: 段光林 日期 2017.8.12			

注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。