

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 嘉兴市星源城镇建设开发有限公司 1305.72Kwp 分布式光伏发电项目 编号: 001

施工单位	浙江京禾电力工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程服务有限公司
检查时间	2017/9/16	检查地点	星源2号屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、夹具、导轨安装 2、桥架安装		
存在问题	1、夹具螺栓未紧固。 2、桥架连接不符合规范要求。		
整改要求	1、对所有夹具螺栓进行排查整改。 2、桥架安装严格按照规范要求整改。 对以上问题下发监理通知单 (JXFS-XY-TZD-001)。		
检查人	段光林 周锐翔	施工项目部 签收人/日期	阮宏伟 2017.9.16
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		