

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 嘉善誉丰汽车零部件有限公司 970.75Kwp 分布式光伏发电项目

编号: 001

施工单位	中机国能		监理单位	常州正衡
检查时间	2017年7月20日		检查地点	嘉善誉丰
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	在嘉善誉丰厂区项目中对施工安全进行检查。			
存在问题	施工中施工人员未佩戴安全帽。			
整改要求	加强对施工人员安全管理。			
检查人	陈光林、孙明义	施工项目部 签收人/日期	陈伟 2017.7.21	
整改情况	已按要求佩戴安全帽。 整改负责人: 陈伟 日期 2017.7.21			
复查意见	已佩戴。 复查人: 陈伟 日期 2017.7.21			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。