

监理检查记录表

工程名称: 嘉善聚晖新能源有限公司 1599.5Kwp 分布式光伏发电、浙江宏嘉实业有限公司项目

编号: 042

施工单位	浙江永旭电力工程有限公司		监理单位	浙江衡信监理	
检查时间	2017.8.12		检查地点	宏嘉实业有限公司	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	对宏嘉项目高压基础进行检查。				
存在问题	发现其高压基础建造斜坡地不符合设计要求。				
整改要求	按设计图施工。				
检查人	段光林、孙明伙		施工项目部 签收人/日期	周新瑞 2017.8.12	
整改情况	待整改。 整改负责人: 周新瑞 日期: 2017.8.12				
复查意见	待复查。 复查人: 日期:				

注: 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。