

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 嘉善普丰汽车零部件有限公司 970.75Kwp 分布式光伏发电项目

编号: 002.

施工单位			监理单位	
检查时间			检查地点	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	桥架连接及弯头施工.			
存在问题	桥架连接粗糙.			
整改要求	桥架连接切口处磨平光滑. 弯头外光滑.			
检查人	孙明飞. 殷光林.	施工项目部 签收人/日期	陈伟. 2019.8.3.	
整改情况	已整改.			
	整改负责人: 陈伟 日期: 8.3.			
复查意见	已整改.			
	复查人: 孙明飞. 日期: 8.3.			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。