

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 嘉善誉丰汽车零部件有限公司 970.75KWp 分布式光伏发电项目

编号: JSYF-JLJC-004

施工单位	浙江京禾电力工程技术有限公司		监理单位	正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.9.15		检查地点	誉丰厂区内厂房
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	对厂区内 2 号厂房屋顶 (水泥屋面) 接地装置进行检查			
存在问题	部分接地扁钢搭接尺寸不符合要求, 焊接部位表面处理不符合要求, 个别焊接点有漏刷防腐漆。			
整改要求	对不符合焊接尺寸的焊接点按设计要求进行整改。 要求施工单位进行自检, 对遗漏地方整改。			
检查人	段光林	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	合格 复查人: 段光林 日期 2017.9.15			