

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江龙达实业股份有限公司 2.815kwp 分布式光伏发电项目 编号: 004

施工单位	浙江京禾电力工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程服务有限公司
检查时间	2017/10/13	检查地点	龙达厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查屋面组件安装及逆变器、汇流箱接线情况。		
存在问题	未做防火封堵。		
整改要求	要求施工单位及时按要求整改。		
检查人	段光林	施工项目部 签收人/日期	阮德伟
整改情况	待整改。 整改负责人: _____ 日期 _____		
复查意见	待整改。 复查人: _____ 日期 2017.10.13		