

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 嘉善誉丰汽车零部件有限公司 970.75Kwp 分布式光伏发电项目

编号: 006

施工单位	浙江京禾电力工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2017/10/6	检查地点	嘉善誉丰汽车零部件有限公司
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查 1、3、4#屋面组件安装质量及完成情况		
存在问题	部分边压块安装不到位, 有松动。 现场施工垃圾未清理。		
整改要求	要求施工单位按要求立即整改 要求施工单位及时清楚施工垃圾		
检查人	段志林, 周晓斐	施工项目部 签收人/日期	陈伟 2017.10.6
整改情况	整改负责人: _____ 日期 _____		
复查意见	已整改 复查人: A 日期 2017.10.6		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。