

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 嘉善誉丰汽车零部件有限公司 970.75Kwp 分布式光伏发电项目

编号: 007

施工单位	浙江京禾电力工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力 工程监理有限 公司
检查时间	2017/11/10	检查地点	嘉善誉丰汽车零部件有 限公司
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检 查情况简 述	检查屋面逆变器、汇流箱设备安装及电缆头制作、接线情况		
存在问题	部分外露电缆未做保护措施, 设备进出线口未做防火封堵 屋面垃圾未清理		
整改要求	要求施工单位按规范要求立即整改 要求施工单位及时清楚施工垃圾		
检查人	段光林、周晓黎	施工项目部 签收人/日期	陈伟
整改情况	已整改 整改负责人: 日期		
复查意见	已整改 复查人: 周晓黎 日期 2017.11.11		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复
检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。