

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 嘉善誉丰汽车零部件有限公司 970.75Kwp 分布式光伏发电项目

编号: 008

施工单位	浙江京禾电力工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程服务有限公司
检查时间	2017 年 12 月 29 日星期五	检查地点	嘉善誉丰汽车零部件有限公司
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查现场安全及安全防护用品齐全等。 电缆终端及套管有无破损, 线路接地是否良好。 检查线路上及线路周围有无影响线路安全运行的异常情况。		
存在问题	安全防护用品准备不充足, 放置区域偏远。 线路周围未做警示标示牌。		
整改要求	要求施工方做好安全交底工作, 做好安全培训工作。 要求安全防护用品准备齐全并放置明显处。 清除线路周围存在的危险源, 并做好警示标示。		
检查人	段光林	施工项目部 签收人/日期	阮宏伟
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。