

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江龙达实业股份有限公司 2.815Kwp 分布式光伏发电项目

编号：003

施工单位	浙江京禾电力工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 8 月 21 日	检查地点	龙达实业有限公司
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查箱变基础施工，		
存在问题	发现箱变基础接地不符合设计要求，并有施工人员未戴安全帽。		
整改要求	按设计要求施工，对现场施工人员进行安全管理。		
检查人	段光林	施工项目部 签收人/日期	阮新 2017.8.21
整改情况	待整改 整改负责人：阮新 日期 2017.8.21		
复查意见	待复查 复查人： 日期		

注：1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。