

# 监理检查记录表

工程名称：洛宁方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号：ZHJL-FT-002

|           |                                                                                                        |                 |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 河南福拓太科机电安装工程有限公司                                                                                       | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017.07.20                                                                                             | 检查地点            | 上窑村            |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项         |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1、支架已全部安装完成<br>2、组件安装已全部完成，<br>3、逆变器安装完成。<br>4、电缆沟开挖完成                                                 |                 |                |
| 存在问题      | 1、个别支架立柱倾斜，支架斜撑不在同一平面。<br>2、电站杂草已遮挡组件，要求除草。<br>3、4平方线线卡拖拽，未进行合理布线。<br>4、个别边压安装不规范。<br>5、个别部位电缆沟开挖深度不够。 |                 |                |
| 整改要求      | 按照组件安装技术要求进行调整，组件安装稳固美观，电站杂草不能遮挡组件发电，4平方线布线合理，线卡不能拖拽，不能进水。                                             |                 |                |
| 检查人       | 李云                                                                                                     | 施工项目部<br>签收人/日期 | 李振博 2017.7.21  |
| 整改情况      | 整改完毕<br>整改负责人：李振博 日期：2017.7.24                                                                         |                 |                |
| 复查意见      | 整改完毕<br>复查人：李云 日期：2017.7.25                                                                            |                 |                |

