

## 监理检查记录表

工程名称：洛宁方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号：ZHJL-GK-025

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 河南福拓太科机电安装工程有限公司                                                                               | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017.07.30                                                                                     | 检查地点            | 庙上村            |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1、支架已全部安装完成。<br>2、组件安装已全部完成。<br>3、逆变器安装完成。<br>4、电缆沟开挖完成。<br>5、电缆敷设已全部完成。                       |                 |                |
| 存在问题      | 1、个别支架立柱倾斜，支架斜撑不在同一平面。<br>2、电缆沟个别段位开挖深度不够。<br>3、交流电缆交叉杂乱敷设，<br>4、组串板面不平整                       |                 |                |
| 整改要求      | 按照组件安装技术要求进行调整，组件安装稳固美观，电缆沟深度必须符合规范设计要求，电缆平行敷设。                                                |                 |                |
| 检查人       | 李云雷博文                                                                                          | 施工项目部<br>签收人/日期 | 董振博 2017.7.30  |
| 整改情况      | 整改完毕<br>整改负责人：董振博      日期：2017.8.2                                                             |                 |                |
| 复查意见      | 整改完毕<br>复查人：李云      日期：2017.8.3                                                                |                 |                |

