

监理检查记录表

工程名称：和县 31 个户户联建光伏扶贫电站项目

编号：002

施工单位	马鞍山市兴马建设工程项目咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.8.11	检查地点	马边电站
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工人员安全意识不足 施工人员不佩戴安全帽。		
存在问题	施工人员存在安全隐患。		
整改要求	施工人员在施工现场必须佩戴安全帽		
检查人	张海东	施工项目部 签收人/日期	刘高洪
整改情况	已整改 整改负责人: 刘高洪, 日期: 2017.8.12		
复查意见	已整改 复查人: 张海东, 日期: 2017.8.14		