

监理检查记录表

工程名称：和县 31 个户户联建光伏扶贫电站项目

编号：003

施工单位	马鞍山市兴马建设工程项目咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.8.18	检查地点	和县
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	和县场地桩基浇筑		
存在问题	桩基浇筑前部分桩孔深度达不到设计要求。		
整改要求	要求现场施工人次严格按照工序实行后，进行桩基浇筑。		
检查人	赵红武	施工项目部 签收人/日期	刘高洪
整改情况	已整改 整改负责人：刘高洪 日期：2017.8.20		
复查意见	已整改。 复查人：赵红武 日期：2017.8.21		