

监理检查记录表

工程名称：和县 31 个户户联建光伏扶贫电站项目

编号：004

施工单位	马鞍山市兴马建设工程项目咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.8.24	检查地点	鸡笼山
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视鸡笼山，部分打桩机		
存在问题	部分打桩机振捣不到位。		
整改要求	要求现场施工人员进行，振捣设备及时进行加油。		
检查人	宋超	施工项目部 签收人/日期	刘高东
整改情况	已整改 整改负责人：刘高东 日期：2017.8.24		
复查意见	已整改 复查人：宋超 日期：2017.8.25		