

监理检查记录表

工程名称：和县 31 个户户联建光伏扶贫电站项目

编号：005

施工单位	马鞍山市兴马建设工程项目咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 8. 31	检查地点	乌江中学
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视乌江中学打桩施工。		
存在问题	桩孔内有树根杂草。		
整改要求	在浇筑前清理树根杂草。		
检查人	宋超	施工项目部 签收人/日期	刘高忠
整改情况	已整改 整改负责人刘高忠 日期：2017.9.1		
复查意见	已整改 复查人：宋超 日期：2017.9.2.		