

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL-00/

|           |                                                                                                |      |                 |                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 施工单位      | 润邦控股集团有限公司                                                                                     |      | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司  |
| 检查时间      | 2017.9.19                                                                                      | 检查地点 | 下宋村光伏扶贫电站 光伏区   |                 |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |      |                 |                 |
| 施工及检查情况简述 | 机械运转正常，临时用电合理，施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。                                                             |      |                 |                 |
| 存在问题      | 1. 个别登高作业人员未戴安全带。<br>2. 施工材料堆放区域未拉警戒线。<br>3. 光伏施工区组件包装盒、托盘、塑料薄膜，随意乱丢。                          |      |                 |                 |
| 整改要求      | 1. 登高作业人员须戴安全带<br>2. 施工材料堆放区域应拉警戒线<br>3. 组件包装盒、托盘等应及时集中回收                                      |      |                 |                 |
| 检查人       | 李云 雷博文                                                                                         |      | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张明<br>2017.9.19 |
| 整改情况      | 整改完毕                                                                                           |      | 整改负责人：          | 张明 日期 2017.9.20 |
| 复查意见      | 整改完毕                                                                                           |      | 复查人：            | 李云 日期 2017.9.21 |

