

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL -

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.2	检查地点	东村村光伏扶贫电站光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理。施工项目部安排专人定期检查现场			
存在问题	1. 个别施工人员未戴安全帽。 2. 光伏支架个别部位螺丝未紧固到位			
整改要求	1. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽。 2. 光伏支架安装螺丝时必须紧固到位。			
检查人	李石		施工项目部 签收人/日期	李石 2017.10.2
整改情况	已整改		整改负责人	李石 2017.10.5
复查意见	整改完毕		复查人	李石 2017.10.6