

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL-001

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.07.20	检查地点	元格村光伏扶贫电站光伏区.	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工现场支架、基础等项进行全面检查，对施工现场临时用电进行检查。			
存在问题	1. 个别施工人员未佩戴安全带。 2. 施工现场材料摆放混乱			
整改要求	1. 要求施工人员佩戴安全带。立即整改。 2. 施工现场材料摆放整齐。立即整改。			
检查人	商博文		施工项目部 签收人/日期	朱鑫泽 2017.07.20
整改情况	已整改 整改负责人：朱鑫泽 日期 2017.07.20.			
复查意见	整改完毕 复查人：商博文 日期 2017.07.26 			