

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL - 001

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.09.18	检查地点	合村光伏扶贫电站光伏区。	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工规范安装，所有全面检查。组件安装整齐，符合规范要求，电缆布线不整齐。			
存在问题	1. 电缆布线凌乱，要求整改。 2. 配电箱内电机未接地。			
整改要求	1. 电缆布线整齐。 2. 配电箱内电气设备接地操作。			
检查人	商博文		施工项目部 签收人/日期	2017.09.18
整改情况	已整改 整改负责人：钟超 日期 2017.09.18			
复查意见	整改完毕 复查人：商博文 日期 2017.09.22			

