

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL -

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.09.12	检查地点	向阳村光伏扶贫电站光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工光伏区材料摆放整齐，支架安装符合要求， 光伏板外观平整。			
存在问题	1. 临电区域未设置安全标识，安全防护措施。 2. 个别部位混凝土表面有麻面。			
整改要求	1. 施工现场安全警示标志明晰。 2. 对存在麻面的混凝土表面抹平。修。			
检查人	肖博文		施工项目部 签收人/日期	朱鑫泽
整改情况	已整改 整改负责人：朱鑫泽 日期：2017.09.12			
复查意见	整改完毕 复查人：肖博文 日期：2017.09.14			

