

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL-

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.27	检查地点	大布村光伏扶贫电站光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理，施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。			
存在问题	1. 砼浇筑时个别模板内有杂物。 2. 砼浇筑时个别部位振捣不到位。			
整改要求	1. 模板内的杂物必须清理干净。 2. 砼浇筑时振捣必须到位。			
检查人	李云、曹博文		施工项目部 签收人/日期	钟超有 2017.10.27
整改情况	已整改		整改负责人	钟超有 日期 2017.10.28
复查意见	整改完毕		复查人	李云 日期 2017.10.29

