

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL - 00

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.09.20	检查地点	大洲村光伏扶贫电站光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查现场支架安装符合要求。支架外观表面平整，组件安装横平竖直。			
存在问题	1. 个别施工人员穿拖鞋施工。 2. 组件布线凌乱			
整改要求	1. 要求现场施工人员穿防滑胶鞋。 2. 组件布线整齐。			
检查人	高博文		施工项目部 签收人/日期	钟超有
整改情况	已整改 整改负责人：钟超有 日期 2017.09.23			
复查意见	整改完毕 复查人：高博文 日期 2017.09.25 			