

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL -

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.09.25	检查地点	山岐村光伏扶贫电站光伏区.	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机线运转正常，临时用电安全。可靠。施工项目部安排专职人员定期检查。			
存在问题	1. 横担无扎墙，施工现场未拉安全警戒线。 2. 支架个别部位螺栓紧固不到位。			
整改要求	1. 现场存在安全隐患，要求进行安全交底并拉警戒线。 2. 对螺栓紧固进行排查、更换、整改。			
检查人	简博文. 李方		施工项目部 签收人/日期	钟起有
整改情况	已整改 整改负责人：钟起有 日期 2017.09.25			
复查意见	整改完毕 复查人：简博文 日期 2017.09.25			

