

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL-001

|           |                                                                                                                        |      |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 润邦控股集团有限公司                                                                                                             |      | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017.09.10                                                                                                             | 检查地点 | 山潭村光伏扶贫电站光伏区    |                |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                         |      |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 施工现场支架安装符合规范要求，混凝土外观表面平整，临时用电安全可靠。                                                                                     |      |                 |                |
| 存在问题      | 1. 施工现场材料堆放混乱。<br>2. 个别施工人员未佩戴安全带。                                                                                     |      |                 |                |
| 整改要求      | 1. 施工现场材料堆放应整齐有序，要求立即整改。<br>2. 要求现场施工人员佩戴安全带，立即整改。                                                                     |      |                 |                |
| 检查人       | 商博文                                                                                                                    |      | 施工项目部<br>签收人/日期 | 朱鑫泽            |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人：朱鑫泽 日期：2017.09.10                                                                                         |      |                 |                |
| 复查意见      | 整改完毕<br>复查人：商博文 日期：2017.09.16<br> |      |                 |                |