

监理检查记录表

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号: RJFP-ZHJL-JCJL-001

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.19	检查地点	梅村光伏扶贫电站光伏区.	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工现场模板支撑稳固, 钢筋绑扎符合设计要求. 已浇筑混凝土表面平整.			
存在问题	1. 个别模板内部杂物未清理干净. 2. 钢筋箍筋间距不均太大, 不符合要求			
整改要求	1. 要求浇筑前模板内部清理干净. 2. 钢筋间距 200mm. 按要求整改.			
检查人	陈博文 李云		施工项目部 签收人/日期	朱鑫洋
整改情况	已整改 整改负责人: 朱鑫洋 日期: 2017.10.19			
复查意见	复查人: 李云 日期: 2017.10.22			

