

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL-001

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.25	检查地点	棉江村光伏扶贫电站光伏区.	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏电站施工现场支架安装完毕，组件倾角符合设计要求，安装横平竖直，支架及电缆布设符合规范要求。			
存在问题	1. 个别部位混凝土支架外表面有酥面。 2. 施工现场安全防护措施不到位。			
整改要求	1. 对酥面部位进行抹平修刮。 2. 现场机具太低，应有相应的安全防护措施。			
检查人	商博文		施工项目部 签收人/日期	朱鑫泽
整改情况	整改负责人：朱鑫泽 日期：2017.10.25			
复查意见	整改完毕 复查人：商博文 日期：2017.10.28			

