

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号: RJFP-ZHJL-JCJL - 001

|           |                                                                                                |      |                 |                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 施工单位      | 润邦控股集团有限公司                                                                                     |      | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司  |
| 检查时间      | 2017.9.15                                                                                      | 检查地点 | 大坪村光伏扶贫电站 光伏区   |                 |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |      |                 |                 |
| 施工及检查情况简述 | 机械运转正常, 临时用电合理, 施工项目安排专职人员定期检查施工现场。                                                            |      |                 |                 |
| 存在问题      | ① 个别施工人员未戴安全帽。<br>② 支架檩条安装未在同一水平线上。<br>③ 施工材料堆放凌乱。                                             |      |                 |                 |
| 整改要求      | ① 进入现场施工人员必须戴安全帽。<br>② 支架檩条安装要在同一轴线上。<br>③ 施工材料必须合理整齐堆放。                                       |      |                 |                 |
| 检查人       | 李云、雷博文                                                                                         |      | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张明<br>2017.9.15 |
| 整改情况      | 整改完毕<br>整改负责人: 张明      日期: 2017.9.16                                                           |      |                 |                 |
| 复查意见      | 整改完毕<br>复查人: 李云      日期: 2017.9.16                                                             |      |                 |                 |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

