

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL - 001

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2017.10.8	检查地点	珠坑村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理，施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。				
存在问题	1. 个别施工人员未戴安全帽。 2. 支架檩条切口处未做防腐处理。 3. 施工垃圾随意堆放。				
整改要求	1. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽 2. 支架檩条切口处须做防腐处理。 3. 施工垃圾统一堆放，每日清理				
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	宋石生 2017.10.8	
整改情况	整改完毕		整改负责人：	宋石生	日期 2017.10.9
复查意见	整改完毕		复查人：	李云	日期 2017.10.9

