

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL-001

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.09.20	检查地点	田心村光伏扶贫电站光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	临时用电管理。施工项目部定期安排专职人员检查。			
存在问题	1. 个别施工人员未佩戴安全中品。 2. 个别杆塔牢固不到位。			
整改要求	1. 施工期间佩戴安全中品。 2. 杆塔牢固到位，并且杆塔超出塔帽2丝。			
检查人	高博文 李方		施工项目部 签收人/日期	钟超有
整改情况	已整改 整改负责人：钟超有 日期 2017.09.24			
复查意见	整改完毕。 复查人：高博文 日期 2017.09.22 			