

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-JCJL-000

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2017.12.22	检查地点	超田村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理，施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。				
存在问题	1. 施工人员未戴安全帽。 2. 电焊作业人员未戴个人防护用品。				
整改要求	1. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽 2. 电焊作业人员必须戴个人防护用品。				
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	钟超有 2017.12.22	
整改情况	整改完毕		整改负责人	钟超有 日期 2017.12.23	
复查意见	整改完毕		复查人	李云 日期 2017.12.23	

