

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL - 001

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.21	检查地点	邱坑村光伏扶贫电站光伏区。	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工现场支架安装符合规范要求，混凝土浇筑表面平整。临时用电安全。可靠。			
存在问题	1. 个别施工人员未佩戴安全带。 2. 施工现场未见安全警示标志。			
整改要求	1. 要求进行安全交底。施工现场人员佩戴安全带。 2. 施工现场树杆口，临电电源处需有安全警示标志。			
检查人	高博文		施工项目部 签收人/日期	朱鑫洋
整改情况	整改负责人：朱鑫洋 日期：2017.10.21			
复查意见	整改完毕 复查人：高博文 日期：2017.10.27 			