

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-JCJL- 002

|           |                                                                                     |      |                 |                |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------|--|
| 施工单位      | 润邦控股集团有限公司                                                                          |      | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |
| 检查时间      | 2017.11.29                                                                          | 检查地点 | 波下村光伏扶贫电站光伏已    |                |  |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |      |                 |                |  |
| 施工及检查情况简述 | 机械运转正常，临时用电合理，施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。                                                  |      |                 |                |  |
| 存在问题      | 1. 个别施工人员未戴安全帽。<br>2. 组件压块螺丝未拧紧并且缺少弹垫。                                              |      |                 |                |  |
| 整改要求      | 1. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽。<br>2. 组件压块螺丝必须紧固到位，并且按要求安装螺母垫片。                                |      |                 |                |  |
| 检查人       | 李云                                                                                  |      | 施工项目部<br>签收人/日期 | 钟廷有 2017.11.29 |  |
| 整改情况      | 已整改<br><div style="text-align: right;">整改负责人 钟廷有    日期 2017.11.30</div>             |      |                 |                |  |
| 复查意见      | 整改完毕<br><div style="text-align: right;">复查人：李云    日期 2017.12.1</div>                |      |                 |                |  |

